

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PANELU DO MASZYNY SZWALNICZEJ
LBHS-1790D






Upoważniony przedstawiciel:
















Instrukcja bezpieczeństwa















1. Oznaczenia ostrzegawcze

Wszelkie oznaczenia ostrzegawcze zostały umieszczone na urządzeniu w celu zapobiegania możliwym urazom i nie wolno ich usuwać pod żadnym pozorem.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Danger | Niebezpieczeństwo: Niewłaściwa obsługa z powodu zaniedbania spowoduje poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć lub nawet śmierć. |
|  Caution | Uwaga: Niewłaściwa obsługa z powodu zaniedbania spowoduje poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia |
|  | Ten rodzaj oznakowania służy zwróceniu szczególnej uwagi, a rysunek w środku wskazuje na ewentualne zagrożenie, np. uwaga na ręce. |
|  | Oznaczenie czynności zakazanej. |
|  | Oznaczenie nakazu, a rysunek w środku wskazuje na nakazaną czynność, np. konieczność uziemienia. |

2. Instrukcja bezpieczeństwa

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Danger | |
|  | Przed otwarciem skrzynki kontrolnej należy wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać minimum 5 minut. Dotykanie elementów znajdujących się pod wysokim napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym. |
|  Caution | |
| Warunki użytkowania | |
|  | Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektronicznych, jak np. zgrzewarki wysokiej częstotliwości. Zakłócenia takie mogą spowodować nieprawidłową pracę maszyny. |
|  | Dopuszczalne wahania napięcia to $\pm 10\%$ od napięcia zalecanego. Większe wahania mogą spowodować nieprawidłową pracę maszyny i wymagany będzie stabilizator napięcia. |
|  | Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$. Na działanie maszyny do szycia ma wpływ środowisko o temperaturze spoza powyższego zakresu. |
|  | Wilgotność : $35\% \sim 85\%$ |
|  | Źródło sprężonego powietrza musi mieć wydajność większą niż zapotrzebowanie maszyny. Niewystarczające sprężone powietrze może spowodować nieprawidłową pracę maszyny. |
|  | W przypadku grzmotu, uderzenia pioruna lub burzy wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Wyładowania atmosferyczne mają wpływ na działanie maszyny. |
| Instalacja | |
|  | Instalację przeprowadzić może wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny. |
|  | Nie wolno podłączać maszyny do źródła prądu przed zakończeniem instalacji. Niekontrolowane działanie maszyny może spowodować urazy. |
|  | Przy odchylaniu głowicy maszyny należy używać obu rąk i nie stosować siły, utrata równowagi przez głowicę może spowodować jej upadek, a przez to urazy oraz zniszczenie urządzenia. |
|  | Maszyna musi być uziemiona. Brak uziemienia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, a także nieprawidłowe działanie maszyny. |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wszystkie przewody powinny być zamocowane w odległości minimum 25 mm od poruszających się części maszyny. Nie wolno wyginać nadmiernie przewodów ani mocować ich za pomocą gwoździ lub zacisków, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem. |
|  | Nie wolno zdejmować żadnych osłon ani obudów zamontowanych na maszynie. |
| Szycie | |
|  | Maszyna może być użytkowana wyłącznie przez przeszkolony personel. |
|  | Wyłącznym przeznaczeniem maszyny jest szycie materiałów tekstylnych i nie wolno stosować jej do żadnych innych celów. |
|  | W czasie szycia należy używać okularów ochronnych, by zabezpieczyć oczy przed ewentualną złamaną igłą. |
|  | W następujących przypadkach należy bezwzględnie odłączyć zasilanie by uniknąć urazów spowodowanych przypadkowym uruchomieniem się maszyny: 1. Nawlekanie nici 2. Wymiana igieł; 3. Pozostawienie maszyny bez nadzoru |
|  | W czasie pracy nie wolno dotykać ani pochylać się nad poruszającymi się elementami maszyny, bo może spowodować to uraz lub uszkodzenie urządzenia. |
|  | Jeśli w czasie pracy wydarzy się nieprawidłowe działanie maszyny, wystąpi dziwny hałas lub zapach, należy bezwzględnie odłączyć maszynę od zasilania i skontaktować się z serwisem bądź dostawcą. |
|  | W przypadku jakichkolwiek problemów z maszyną należy skontaktować się z serwisem lub dostawcą. |
| Konserwacja | |
|  | Przeglądów, napraw oraz czynności konserwacyjnych może dokonywać tylko wyszkoleni technicy. |
|  | W celu przeglądów, napraw oraz czynności konserwacyjnych komponentów elektrycznych skontaktuj się z przedstawicielem producenta. |
|  | W następujących przypadkach należy bezwzględnie odłączyć zasilanie by uniknąć urazów spowodowanych przypadkowym uruchomieniem się maszyny: 1. Naprawy, regulacje i przeglądy 2. Wymiana części eksploatacyjnych, jak igły, noże, itd. |
|  | Przed przeglądami, regulacjami czy naprawami komponentów użytkujących sprężone powietrze, należy odciąć maszynę od jego źródła, a następnie odczekać, aż wskaźnik ciśnienia wskaże "0". |
|  | W przypadku regulacji, których dokonuje się przy włączonej maszynie, należy zachować szczególną ostrożność. |
|  | W przypadku uszkodzenia maszyny na skutek nieautoryzowanej interwencji, producent ani dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. |

1 Informacje ogólne

1.1 Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie jest komputerowym systemem kontroli pracy maszyny szwalniczej obsługiwany za pomocą panelu operacyjnego. Przyjęcie wiodącej na świecie technologii sterowania serwo AC na silniku z wałem głównym zapewnia wysoki moment obrotowy, dobrą wydajność, stabilną prędkość i niski poziom hałasu. Oprogramowanie do sterowania systemem można aktualizować za pomocą zdalnej komunikacji. Urządzenia nie wolno stosować do prób sterowania innymi maszynami niż wskazany model maszyny szwalniczej.

1.2 Specyfikacja

| Nr | Nazwa | Automatyczna dziurkarka o wysokiej prędkości szycia |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Szerokość | 5mm (Min: 0.05mm) |
| 2 | Rozmiar noża (Długość) | 6.4~31.8mm (1/4"~11/4") |
| 3 | Max. długość szycia | 41mm (opcja max 120mm) |
| 4 | Prędkość szycia | Standard 3600 obr/min Max 4200 obr/min |
| 5 | Metoda kontroli prędkości | Wejście przez panel kontrolny |
| 6 | Igły | DP×5 # 11J ~ # 14J |
| 7 | Skok igielnicy | 34.6mm |
| 8 | Threading Bar | Chain-style Threading Bar |
| 9 | Wrzeciono | Typ DP, obrotowe, smarowane |
| 10 | Wysokość stopki | 14mm, Max 17mm (przy odwrotnych obrotach) |
| 11 | Napęd stopki | Silnik impulsowy (1 pedał· 2 pedały) |
| 12 | Nawijanie | Wbudowane (tylko przy pracy maszyny) |
| 13 | Napęd ząbków Podających materiał | Silnik impulsowy |
| 14 | Napęd igielnicy | Silnik impulsowy |
| 15 | Napęd noża | Elektromagnes dwukierunkowy |
| 16 | Naprężenie górnej nici | Elektromagnetyczne Możliwość kontroli poszczególnych odcinków (równoległych, podwajanych) |
| 17 | Kształt dziurek | Kątowe, promieniowe, okrągłe (do wyboru na panelu) oraz 30 innych |
| 18 | Wzory w pamięci | 500 wzorów |
| 19 | Nośnik pamięci | U Disk |
| 20 | 1/2 Shift | Dowolna w każdym wzorze |

| | | |
|----|-------------------|-----------------------------------------|
| 21 | Silnik | mały AC Servo Motor 400W Direct Driving |
| 22 | Rozmiar | Szer. 200mm、 wys. 360mm、 dł. 570mm |
| 23 | Waga głowicy | 70Kg |
| 24 | Moc | 600W |
| 25 | Temperatura pracy | 0°C~45°C |
| 26 | Wilgotność | 35%~85% (bez rosenia) |
| 27 | Zasilanie | AC 220V ± 10%; 50/60Hz |

Specyfikacja docisku:

| | Docisk 1 | Docisk 2 | Docisk 3 | Docisk 5 |
|---------------|----------|----------|----------|------------------------|
| Szerokość | 4mm | 5mm | 5mm | 3-6mm(Set at will) |
| Max dł szycia | 25mm | 35mm | 41mm | 10-120mm (Set at will) |

Specyfikacja modelu S: Standard K: Działania

Efektywny standard dla produktu: QCYXDK0004—2016 «Komputerowy system kontroli dla przemysłowej maszyny szwalniczej» .

1. 3 Standaryzacja

Przyciski określone międzynarodowymi oznaczeniami są zrozumiałe dla użytkowników z różnych krajów.

1. 4 Bezpieczne użytkowanie

Instalacja

- 0 Skrzynka kontrolna
 - 0 Instalacja skrzynki kontrolnej musi odbywać się zgodnie z instrukcją
- 1 Dodatkowe wyposażenie
 - 0 Przed instalacją dodatkowego wyposażenia należy wyłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- 2 Przewód zasilający
 - 0 Nie wolno przygniatać ani skręcać przewodu zasilającego.
 - 1 Przewód zasilający powinien zostać umocowany nie bliżej niż 25mm od poruszających się elementów maszyny.
 - 2 Przed podłączeniem skrzynki kontrolnej należy upewnić się o prawidłowym napięciu zasilającym oraz że urządzenie jest wyłączone za pomocą włącznika (pozycja OFF). Jeśli zainstalowano transformator powinien on zostać także sprawdzony przed podłączeniem prądu. .
- 3 Uziemienie
 - 0 Urządzenie musi być bezwzględnie podłączone przewodem uziemiającym.
- 4 Demontaż

-
- 0 Przed odłączeniem skrzynki kontrolnej należy wyłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Nie wolno przy tym ciągnąć za przewód, należy wyjąć wtyczkę trzymając ją dłońią.
 - 1 Przed otwarciem skrzynki należy odczekać 5 minut po odłączeniu zasilania - w skrzynce jest wysokie napięcie, można to grozić porażeniem prądem elektrycznym.

Konserwacja, przeglądy i naprawa

- 0 Wszelkich napraw i czynności konserwacyjnych może dokonywać wyłącznie przeszkolony personel techniczny.
- 1 Przed wymianą części eksploatacyjnych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie.
- 2 Należy używać wyłącznie części zamiennych autoryzowanych przez producenta maszyny.

Inne

- 0 Nie wolno dotykać żadnych obracających się lub poruszających się elementów maszyny, w szczególności igły i pasków napędu. Należy także uważać, aby elementy poruszające się nie wciągnęły włosów bądź fragmentów odzieży użytkowników.
- 1 Nie kłaść urządzeń kontrolnych na podłodze. Nie wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny obudowy.
- 2 Nie uruchamiać maszyny bez osłon obudowy.
- 3 Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa poprawnie, należy powiadomić serwis techniczny. Nie uruchamiać maszyny do czasu rozwiązania problemu.
- 4 Nie modyfikować urządzenia ani nie zmieniać żadnych elementów.

Likwidacja

- 0 Urządzenie należy traktować jako odpad przemysłowy.

URZĄDZENIE DO RECYCLINGU! NIE WYRZUCAĆ!

Gdy okres eksploatacji urządzenia się zakończy, nie wolno go wyrzucić, ale należy się go pozbyć zgodnie z przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej o Zużytych Urządzeniach Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE) oraz Dyrektywy o ograniczeniach w wykorzystaniu niektórych niebezpiecznych substancji będących składnikami urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ROHS).

Dlatego po zakończeniu eksploatacji masz prawo i obowiązek zwrócić zużyte urządzenie do sprzedającego, pod warunkiem zakupu innego, podobnego urządzenia. W innym przypadku należy sprawdzić uregulowania dotyczące prawidłowego sposobu pozbycia się urządzenia, skonsultować się w tym temacie z kompetentnymi organami państwowymi bądź zakładem przetwarzania lub organizacją odzysku. Pozbycie się urządzenia w sposób niezgodny z wymogami może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności na mocy prawa.


Jako użytkownik końcowy możesz wywierać pozytywny wpływ na ponowne wykorzystanie, recycling i inne formy odzysku zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a więc ograniczać zębny wpływ użytkowanego przez Ciebie urządzenia na środowisko naturalne.




1. 5 Zapobiegawcze czynności bezpieczeństwa

Warning


1、 Przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru wyłącz zasilanie.




3、 Przed odchyleniem głowicy, wymianą igły lub jej nawlekaniem, wyłącz zasilanie




4、 Zadbaj o uziemienie maszyny



5、 Nie używaj przedłużaczy czy rozgałęźników przeznaczonych do użytku domowego.





6、 Przed otwarciem skrzynki wyłącz zasilanie, Wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego I odczekaj min. 5 minut aż prąd w skrzynce zaniknie



8、 Trzymaj z daleka od maszyny źródła powodujące zakłócenia wysokiej częstotliwości


9、 Przewód zasilający maszyny i wyposaż. Dodatkowego powinien być jak najkrótszy. Przewody łączące muszą być izolowane.





1. 6 Interfejs panelu

Dotykowy panel operacyjny posiada prosty przyjazny interfejs, co znacznie ułatwia obsługę maszyny.































Warning

Nigdy nie dotykaj panelu przedmiotami ostrymi, może to uszkodzić matrycę dotykową urządzenia!

1. 7 Lista wzorów przesyć

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Square  | 02 Round  | 03 Radial Square  | 04 Radial  | 05 Radial Straight Bar-tacking  |
| 06 Radial Taper Bar-tacking  | 07 Eyelet Square  | 08 Eyelet Radial  | 09 Eyelet Straight Z ryglowaniem  | 10 Eyelet Taper Z ryglowaniem  |
| 11 Semi-lunar  | 12 Round Square  | 13 Semi-lunar Square  | 14 Semi-lunar Straight Bar-tacking  | 15 Semi-lunar Taper Z ryglowaniem  |
| 16 Eyelet Semi-lunar  | 17 Eyelet Round  | 18 Square Radial  | 19 Square Semi-lunar  | 20 Square Round  |
| 21 Square Straight Z ryglowaniem  | 22 Square Taper Z ryglowaniem  | 23 Radial Semi-lunar  | 24 Radial Round  | 25 Semi-lunar Radial  |
| 26 Semi-lunar Round  | 27 Bar-tacking  | 28 Ryglowanie prawe Z cięciem  | 29 Ryglowanie lewe Z cięciem  | 30 Ryglowanie Z cetralnym cięciem  |


2 Przygotowanie do szycia

2.1 Instalacja igły



Caution!

Aby uniknąć możliwości urazu przez przypadkowe włączenie maszyny, należy bezwzględnie wyłączyć zasilania i upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał




- 1) Porusz kołem maszyny aby ustawić igłę w górnej pozycji.
 - 2) Ustaw igłę wycięciem do przodu (w kierunku A).
 - 3) Mocno wsuń igłę do igielnicy.
 - 4) Dokręć śrubę ①
- ※ Stosować igły DP×5 # 11J ~ # 14J

2.2 Nawlekanie igły



Caution!

Aby uniknąć możliwości urazu przez przypadkowe włączenie maszyny, należy bezwzględnie wyłączyć zasilania i upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał




Wykonać kolejno czynności oznaczone numerami od 1 do 12. Przy nawlekanii igły przydatny jest nawleakacz.

2. 3 Instalacja szpuleczki



Caution!

Aby uniknąć możliwości urazu przez przypadkowe włączenie maszyny, należy bezwzględnie wyłączyć zasilania i upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał




- ① Otwórz gniazdo szpuleczki
 - ② Nałóż je na wał bębna ① i zamknij. Kiedy bębenek jest w prawidłowej pozycji, po jego włożeniu usłyszysz kliknięcie..
- ※ Jeśli szpulka nie jest w prawidłowej pozycji, rdzeń chwytacza przesunie się podczas szycia, a nić zostanie nawinięta na wał
 - ※ Kształt standardowego chwytacza jest inny od chwytacza bez smarowania. Nie można używać ich zamiennie.

2. 4 Threading at Bobbin



Caution!

Aby uniknąć możliwości urazu przez przypadkowe włączenie maszyny, należy bezwzględnie wyłączyć zasilania i upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał



- 3) Szpuleczkę należy włożyć do gniazda zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką;
- 4) Przeciągnij nić przez szczelinę ① przez sprężynkę ②, następnie przez szczeliny ③ i ④.


Uwaga: przewleczenie nici przez szczelinę ④ przy prostym odszywaniu dziurki jest różne od metody przy dziurkach sztych zig-zakiem.

2. 5 Regulacja naprężenia nici bębnekowej



Caution!

Aby uniknąć możliwości urazu przez przypadkowe włączenie maszyny, należy bezwzględnie wyłączyć zasilania i upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał



Przy ustawieniu szczeliny ① do góry, należy pociągnąć nit w górę i ustawić jej naprężenie jak w tabeli:

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Odszywanie proste | 0.05~0.15N | Przytrzymaj i przekręć nit z bębna, aż gniazdo szpulki opadnie nieco. |
| Odszywanie Zig-zakiem | 0.15~0.3N | Przytrzymaj i silnie potrząśnij nitką z bębna, aż gniazdo szpulki się opuści. |

Obracaj śrubką ② w prawo by zwiększyć naprężenie lub w lewo by je zmniejszyć.


Przy używaniu nici sztucznych, należy delikatnie zmniejszyć naprężenie, przy bawełnianych - odrobinę je zwiększyć. Po regulacji naprężenia nici bębnekowej, należy sprawdzić naprężenie nici igłowej w parametrach szycia.

2. 6 Instalacja noża



Caution!

Aby uniknąć możliwości urazu przez przypadkowe włączenie maszyny, należy bezwzględnie wyłączyć zasilania i upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał



- 1) Wykręć śrubę mocującą ② aby zdjąć podkładkę i wyjąć nóż ①
- 2) Załóż nóż i ustaw odległość jego ostrza od płytki 1~2mm jak na rysunku. Załóż podkładkę i dokręć śrubę mocującą. .

Rozmiar noża w rozmiarze brytyjskim i ich przeliczenie na system metryczny (mm)


| | |
|-------|-------|
| 1/4 | 6.40 |
| 3/8 | 9.50 |
| 7/16 | 11.10 |
| 1/2 | 12.70 |
| 9/16 | 14.30 |
| 5/8 | 15.90 |
| 11/16 | 17.50 |
| 3/4 | 19.10 |
| 13/16 | 20.60 |
| 7/8 | 22.20 |
| 1 | 25.40 |
| 1 1/8 | 28.60 |
| 1 1/4 | 31.80 |
| 1 3/8 | 34.90 |
| 1 1/2 | 38.10 |

2. 7 Dodawanie oleju



Caution!

Aby uniknąć możliwości urazu przez przypadkowe włączenie maszyny, należy bezwzględnie wyłączyć zasilania i upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał



1) Nalej oleju do zbiornika tak by jego poziom sięgnął oznaczenia MAX ①.


2) Regulacja ilości oleju

Poluzuj śrubę mocującą ② i wyreguluj śrubę regulacyjną dopływu oleju ③. Dokręcanie tej śruby zmniejsza ilość dostarczanego oleju. Na końcu dokręć śrubę mocującą ②.


Jeśli maszyna jest nowa bądź długo nie była używana, należy zdemontować gniazdo bębienka i nalć tam 2-3 krople oleju. Ponadto należy naoliwić także metalową część ④ wpuszczając kilka kropli przez otwór ⑤ aby nasmarować filc, znajdujący się wewnątrz.


3 Instrukcja operacji


3.1 Poszczególne części urządzenia




1) Panel dotykowy • Wyświetlacz LCD

2)  Przycisk READY → Przełączanie między interfejsami szycia i wejścia danych

3)  Przycisk informacji → Przełączanie między interfejsami informacji i wejścia danych

4)  Przycisk komunikacji → Przełączanie między interfejsami komunikacji i wejścia danych







5)  Przycisk trybu → Shift between the data input interface and communication interface 模
Tu było powtórzone to co wyżej!

6) Wejście przewodu

7) Port USB

3. 2 Przyciski wspólne

Przyciski wspólne dla wielu operacji we wszystkich interfejsach:

| Nr | ikona | Funkcja |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | ESC → Wyjście z aktualnego interfejsu / Anulowanie wprowadzonych zmian w interfejsie zmian danych |
| 2 |  | Enter → Potwierdzenie wprowadzonych danych. |
| 3 |  | Plus → Zwiększenie wartości |
| 4 |  | Minus → Zmniejszenie wartości |
| 5 |  | Reset → Kasowanie błędów |
| 6 |  | Number Input → Wyświetlenie klawiatury numerycznej i wprowadzanie numerów. |


3. 3 Podstawowe operacje

Włączanie zasilania


Upewnij się, że wskazany typ płytki (A) jest taki, jak faktycznie zainstalowany na maszynie.

Wybór numeru żadanego wzoru.

Po włączeniu zasilania wyświetlony zostanie interfejs wprowadzania danych. W górnej części wyświetlacza wyświetlony zostanie aktualny numer wzoru. By wybrać inny numer przyciśnij przycisk (B). Wzory niezapisane nie są wyświetlane).




① Status gotowości do szycia

Wciśnij przycisk READY . Podświetlenie zmieni kolor na niebieski, a maszyna jest gotowa do szycia. W obszarze A określa się prędkość, w obszarze B wyświetlone są ustawienia użytkownika.

② Rozpoczęcie szycia

Podłóż szyty produkt pod docisk; wciśnij pedał, by rozpocząć szycie.



3. 4 Operacje na zwykłych wzorach

Interfejs dla ustawień i szycia wzorów zwykłych pokazano na rysunku. Funkcje poszczególnych przycisków opisane zostały w rozdziale 4. Szycie wzorów zwykłych.



Szycie wzorów zwykłych jest ustawieniem fabrycznym systemu, a co za tym idzie także trybem początkowym.

Etapy operacji:

- Wciśnij  by wejść w tryb ustawień



○ Wciśnij  a następnie .


○ Wciśnij , a następnie  by wyświetlić menu główne szycia wzorów zwykłych.


Wybierz żądany wzór

Ustaw niezbędne parametry szycia

Wybierz rodzaj docisku

Wykonaj niezbędne operacje edycji (zapis, kopiowanie, nadanie nazwy, itp.)




Wciśnij  by przejść do interfejsu szycia

Ustaw nóż i prędkość

Ustaw licznik

Wybierz szycie testowe jeśli to niezbędne

Opuść stopkę, wciśnij pedał i rozpocznij szycie.





3. 5 Operacja szycia ciągłego



Interfejs szycia ciągłego przedstawiono na rysunku. Funkcje poszczególnych przycisków opisane zostały w rozdziale 5. Szycie wzorów ciągłych.

Etapy operacji:

Wciśnij  by wejść w tryb ustawień




Wciśnij , a następnie 


Wciśnij  a następnie  by wyświetlić menu główne szycia wzorów ciągłych




W menu głównym szycia ciągłego, dodaj używane wzory i ustaw podawanie.

Wykonaj niezbędne operacje edycji (kopiowanie, nadanie nazwy, dodawanie, usuwanie itp.)



- Wciśnij  by przejść do interfejsu szycia
- Ustaw nóż i prędkość
- Ustaw licznik
- Wybierz szycie testowe jeśli to niezbędne
- Opuść stopkę, wciśnij pedał i rozpocznij szycie.



3. 6 Operacja szycia cyklicznego



Interfejs szycia cyklicznego pokazano na rysunku. Funkcje poszczególnych przycisków opisane zostały w rozdziale 6. Szycie wzorów cyklicznych.


Etapy operacji:

- Wciśnij  by wejść w tryb ustawień



Wciśnij  a następnie 

Wciśnij  a następnie  by wyświetlić menu główne szycia cyklicznego





○ W interfejsie szycia cyklicznego wybierz materiał.

○ Przesuń pozycję szycia i dodaj wzór do cyklicznego odszywania

○ Ustaw parametry wzoru

○ Wykonaj niezbędne operacje edycji (kopiowanie, nadanie nazwy, dodawanie, usuwanie itp)




Wciśnij  by wejść w interfejs szycia

Ustaw nóż, naprężenie i prędkość szycia

Ustaw licznik

Wybierz szycie testowe jeśli to niezbędne

Opuść stopkę, wciśnij pedał i rozpocznij szycie




4 Szycie wzorów zwykłych

Szycie wzorów zwykłych to tryb ustawiony fabrycznie jako domyślny przy sprzedaży nowej maszyny.





4.1 Przyciski funkcyjne















(1) Interfejs wprowadzania danych szycia

Interfejs wprowadzania danych pokazano na rysunku.





Przyciski funkcyjne:












| Nr | Ikona | Funkcja | Uwagi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 |  | Zapis wzoru | |
| 2 |  | Kopiowanie wzoru | |
| 3 |  | Nazywanie wzoru | |
| 4 |  | Nawlekanie (Opuszczanie Stopki dociskowej) | W tym statusie można zmienić igłę |










| Nr | Ikona | Funkcja | Uwagi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |  | Nawijanie | |
| 6 |  | Wybór numeru wzoru | Wciśnięcie spowoduje przejście do interfejsu Wyboru wzoru |
| 7 |  | Ustaw.napręż. górnej nici (S51, S52, S55, S56) | Na S52 i S56 ma wpływ zmiana danych szycia |
| 8 |   () | Ust./Powrót do szerokości obszycia Lewej krawędzi | Dla wzorów o numerach 1~ 26, przycisk oznacza Szerokość lewego obszycia; dla wzorów 27~ 30 - powrót do ustawień szerokości |
| 9 |  | Ustaw.lewej szer.rowka noża | Niedostępna dla wzorów Nr 27 i Nr 29 |
| 10 |  | Ustaw.prawej szer.rowka noża | Niedostępna dla wzorów Nr 27 i Nr 28 |
| 11 |  | Długość przecięcia materiału | |
| 12 |  | Podwójne lub pojedyncze przeszycie | Niedostępna dla wzorów Nr 27, Nr 28 i Nr 29 |
| 13 |  | Liczba fastryg | Niedostępna dla wzoru Nr 30 |
| 14 |  | Dane szycia | |
| 15 |  | Wybór typu stopki | |
| 16 | | Ustawienia użytkownika | Ust. skrótów w 4 przyciskach głównego interfejsu Dla 4 najczęściej używanych grup danych szycia |
| 17 |  | Bezpośredni wybór wzoru Po numerze | |
| 18 |  | Wybór wzoru do odszycia | |

(2) Interfejs szycia

Wciśnij  by wejść w interfejs szycia, pokazany na rysunku. Poszczególne funkcje przycisków przedstawiono w tabeli poniżej.




| Nr | Ikona | Funkcja | Uwagi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 |  | Wybór wzoru P | Kontrolowana przez parametr k18 |
| 2 |  | Szycie testowe | |
| 3 |  |  : Nóż dostępny  : Nóż niedostępny | Status noża zmiennego |
| 4 |  | Nawlekanie (Opuszczenie stopki) | |
| 5 |  | Nawijanie | |
| 6 |  | Wyświetlenie numeru wzoru | |
| 7 |  | Ust. naprężenia górnej nici | |
| 8 |  | Szerokość lewej krawędzi | |
| 9 |  | Lewa szerokość rowka noża | |

| Nr | Figure | Funkcja | Uwagi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 10 |  | Prawa szerokość rowka noża | |
| 11 |  | Dł. przecięcia materiału | |
| 12 |  | Pojedyncze/ Podwójne obszycie | |
| 13 |  | Liczba fastryg | |
| 14 |  | Całkowita liczba ściegów | |
| 15 |  | Aktualna prędkość szycia | |
| 16 |  | <p>Wartość licznika  : Licznik szycia</p> <p> : Licznik elementów</p> | |
| 17 | | Ustawienie prędkości | Kontrolowana przez parametr k07 |
| 18 | | Ustawienia użytkownika | |

4.2 Zapis wzoru

Można zapisać do 500 zwykłych wzorów.


Wciśnij  by wejść w interfejs zapisu

wzorów (jak na rysunku) :

Wprowadzanie numeru wzoru


Numer wzoru wprowadza się za pomocą klawiatury. Jeśli numer jest już zajęty w systemie, w górnej części wyświetlacza pojawi się o tym informacja. Nie można powtórnie użyć zapisanego numeru wzoru, ale posługując się

przyciskami ,  można wyszukać wolny numer wzoru.




Wybór kształtu 1-go ryglowania

Po nadaniu numeru wzoru, można przejść do interfejsu wyboru kształtu 1-go ryglowania naciskając




(jak na rysunku).


Wciśnij  by anulować wybór.

Uwaga: Numer kształtu odszywania kontrolowany jest przez parametr K04. Odnies się do rozdziału 4.9 Wybór kształtu odszywania.


Zakończenie wyboru

Po wyborze kształtu 1-go ryglowania, system przejdzie do interfejsu kształtu końcowego..

Wciśnij  by zakończyć zapis nowego wzoru i wrócić do głównego interfejsu. Do wybranego kształtu do odszywania, można ustawić wartości początkowe danych szycia.


Wciśnij  by anulować wybór

Uwaga: Numer kształtu odszywania jest kontrolowany przez parametr K04. Odnies się do rozdziału 4.9 Wybór kształtu odszywania.





4.3 Kopiowanie wzoru


Wybór docelowego wzoru

Wciśnij  by wejść w interfejs kopiowania wzoru (jak na rysunku).

A、 Spośród zapisanych wzorów, wybierz numer wzoru, który chcesz skopiować i


wciśnij . System przejdzie do interfejsu wprowadzania numeru do zapisu.


B、 Wciśnij  by wyjść bezpośrednio do interfejsu kopiowania wzoru.




Wprowadzanie numeru nowo rejestrowanego wzoru


W górnej części ekranu wyświetlony zostanie kształt i odpowiednie dane szycia skopiowanego wzoru. Numer wzoru można nadać z klawiatury numerycznej. Raz zapisany numer nie może być powtórnie nadany.

A、 Wciśnij  by zakończyć operację kopiowania i wrócić do interfejsu kopiowania wzoru..

B、 Wciśnij  by wyjść bezpośrednio do interfejsu wprowadzania numeru.





4.4 Nazywanie wzoru


Wciśnij  by wejść w interfejs nazywania wzoru (jak na ryzunku). W nazwie można użyć do 12 znaków.

 : Kursor w prawo


 : Kursor w lewo

 : Caps Locks


 : Gumka (kasowanie)

A、Wprowadź żądane znaki, potwierdź  by zakończyć wprowadzanie nazwy.

B、Wciśnij  by wyjść z interfejsu.




4.5 Nawlekanie nici

Wciśnij  by wejść w interfejs nawlekania; w tym momencie stopka się opuści. Wciśnięcie przycisku podniesienia stopki - podniesie stopkę i spowoduje powrót do głównego menu..

 : Opuszczenie stopki


 : Podniesienie stopki




4.6 Nawijanie nici

Instalowanie nawijacza

Nasuń nawijacz do końca na rdzeń nawijający.
Przewlecź nić zgodnie ze strzałkami na schemacie.




Ekran nawijania nici bębnekowej

Wciśnij  w interfejsie wprowadzania danych (pomarańczowym) lub w interfejsie szycia (niebieskim), by wyświetlić interfejs nawijania (jak na rysunku)

Rozpoczęcie nawijania

Naciśnij pedał, maszyna ruszy i rozpocznie się nawijanie nici na szpulkę.

Zatrzymanie

Wciśnij przycisk STOP  by zatrzymać maszynę. System powróci do zwykłego trybu. Maszynę w tym trybie zatrzyma także powtórne naciśnięcie pedału.



4.7 Wybór typu docisku

Interfejs wprowadzania danych





tylko w tym interfejsie (pomarańczowym), można zmienić ustawienia. Z interfejsu szycia (niebieskiego), do interfejsu danych przechodzi się wciskając przycisk READY.

Interfejs wyboru typu docisku

Wciśnij przycisk wyboru docisku (A) by wyświetlić interfejs wyboru jego typu (jak na rysunku).


Wybór docisku


Wybierz odpowiedni przycisk w zależności od rodzaju docisku zamontowanego na maszynie. Wciśnięty przycisk zostanie zaciemniony. Rodzaje docisków określa tabela



| | Typ | Presser Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | Typ 1 | |
|  | Typ 2 | |
|  | Typ 3 | |
|  | Typ 5 | — |

※ Jeśli używasz sttopki innej niż w typach 1-3, ustaw typ 5. Ustaw przełącznik pamięci (poziom 1) zgodnie z U15 Szerokość docisku i U16 Długość docisku. Przy wyborze typu 5 z szerokością ściegu 6 mm lub więcej i długością 41 mm lub więcej, niezbędna jest wymiana komponentów jak ramię docisku, płytkę podawania, itd.


Zakończenie wyboru


Wciśnij  by zapisać i zamknąć interfejs

lub  by wyjść bez zapisu zmian.



4.8 Wybór wzoru


Wciśnij  by przejść do interfejsu wyboru wzoru (jak na rysunku), w górnej części wyświetlony zostanie kształt i dane wybranego aktualnie wzoru, w części dolnej - numer wzoru.


: Wprowadź numer wybranego wzoru

: Skasuj wzór

Wybór wzoru z listy

Na jednej stronie interfejsu pokazuje się 20 numerów, jeśli lista wzorów jest dłuższa system wyświetli przycisk przewracania stron. Po wybraniu zapisanego wzoru, jego szczegóły zostaną wyświetlone w górnej części ekranu.

Wciśnij  by potwierdzić wybór. .

Wciśnij  by wyjść z wyboru wzoru.






Figure 1

Ręczny wybór wzoru

Wciśnij  by aktywować interfejs ręcznego wyboru, wprowadź numer z klawiatury numerycznej (jak na rysunku 2)

Kasowanie wzoru

Wybierz wzór do usunięcia i wciśnij .

Nie można usunąć wzoru w trzech przypadkach:

- A: Wzór jest częścią szycia ciągłego
- B: Wzór jest częścią szycia cyklicznego
- C: Wzór jest zapisany jako wzór P





Figure 2

4.9 Wybór kształtu odszycia





Wciśnij  by wejść w interfejs kształtu odszycia.

Wybór 1-go ryglowania

Istnieje 5 wspólnych kształtów ryglowania pierwszego, (czworoboczne, radialne, oczkowe, półksiężyc, owal). Jeśli parametr K04 jest ustawiony na 30, dostępne są kolejne 4 typy sekcji ryglowania (sekcja, ryglowanie z lewym cięciem, ryglowanie z prawym cięciem i ryglowanie z cięciem w środku). Wybierz 1 sekcję by wejść w wybór kształtu. Dla wzorów 27-30 można

przyciskiem  zakończyć wybór.

Wciśnij  by wyjść z interfejsu.



Uwaga: 1. Wyświetlenie 1ej sekcji ryglowania jest określone przez parametr K04;


- 2. Po zmianie 1ej sekcji ryglowania trzeba także zmienić parametry odpowiedniej sekcji.**


W przeciwnym razie mogą one rzutować na dane przy projektowaniu wzoru lub efekt szycia


- 3. W celu zapoznania się z fabrycznymi wartościami parametrów kształtu szycia odnieś się do rozdziału 10.4 Lista ustawień fabrycznych w Suplemencie 1.**

Zakończenie wyboru kształtu

Wybierz zakończenie wyboru kształtu; wciśnij

 by powrócić do głównego menu.

Wciśnij  by wyjść z interfejsu bez zapisu, zmiana numeru kształtu także nie zostanie zapisana.

































Parameter K04

| | K04 = 12 | K04 = 20 | K04 = 30 |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Czworobok (Square) | 1 | 1, 18, 19, 20 | 1, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Radialny (Radial) | 3, 4, 5, 6 | 3, 4, 5, 6 | 3, 4, 23, 24, 5, 6 |
| Oczko (Eyelet) | 7, 8, 9, 10 | 7, 8, 16, 17, 9, 10 | 7, 8, 16, 17, 9, 10 |
| Półksiężyc (Semi-lunar) | 11 | 13, 11, 14, 15 | 13, 25, 11, 26, 14, 15 |
| Owal (Round) | 12, 2 | 12, 2 | 12, 2 |
| Ryglowanie | | | 27, 28, 29, 30 |

Uwaga 1: numery w tabeli są numerami kształtów.

Uwaga 2: Kształty o numerach 27, 28, 29 i 30 dostępne są wyłącznie przy parametrze K04 ustawionym na 30.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Square  | 02 Round  | 03 Radial Square  | 04 Radial  | 05 Radial Straight Bar-tacking  |
| 06 Radial Taper Bar-tacking  | 07 Eyelet Square  | 08 Eyelet Radial  | 09 Eyelet Straight Bar-tacking  | 10 Eyelet Taper Bar-tacking  |


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 Semi-lunar  | 12 Round Square  | 13 Semi-lunar Square  | 14 Semi-lunar Straight Bar-tacking  | 15 Semi-lunar Taper Bar-tacking  |
| 16 Eyelet Semi-lunar  | 17 Eyelet Round  | 18 Square Radial  | 19 Square Semi-lunar  | 20 Square Round  |
| 21 Square Straight Bar-tacking  | 22 Square Taper Bar-tacking  | 23 Radial Semi-lunar  | 24 Radial Round  | 25 Semi-lunar Radial  |
| 26 Semi-lunar Round  | 27 Bar-tacking  | 28 Bar-tacking Right Cut  | 29 Bar-tacking Left Cut  | 30 Bar-tacking Center Cut  |


4.10 Ustawienia danych szycia

Zmiana danych szycia

Wciśnij  by wejść w interfejs ustawień szycia (jak na rysunku).

Wybierz dane do zmiany; system przejdzie do statusu ustawienia. Parametry z **purpurowym** tłem się wprowadza, parametry z tłem **niebieskim** są parametrami wyboru.


Wciśnij  by wyjść z danych szycia




Przykład:



Wybierz **S02** by wejść w interfejs (jak na rysunku).




















Wybierz **S31** by wejść w interfejs (jak na rysunku).




Lista danych szycia



Dane szycia są związane z wybranym kształtem szycia. Różne kształty mają różne dane szycia z różnymi wartościami domyślnymi

| Nr | Opis | Zakres | Jednostka | Uwagi |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| S01 | Kształt odszycia Rozdział 4.9 Wybór kształtu odszycia | 1~30 | 1 | Remarks 5 |




| Nr | Opis | Zakres | Jednostka | Uwagi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| S02 |  <p>Długość przecięcia materiału Parametr określa długość przecięcia materiału przez nóż, ale Dla kształtów 27, 28, 29 i 30 oznacza długość odszycia. Po aktywacji U19 (liczba akcji noża) maszyna będzie ciał Materiał w zależności od parametru U18, czyli rozmiaru noża.</p> | 3.0~120.0 | 0.1mm | |
| S03 |  <p>Szerokość rowka noża, prawa Odległość między nożem a prawą równoległą sekcją</p> | -2.00~2.00 | 0.05mm | |
| S04 |  <p>Szerokość rowka noża, lewa Odległość między nożem a lewą równoległą sekcją</p> | -2.00~2.00 | 0.05mm | |
| S05 |  <p>Szerokość obrzeża, lewego Szerokość obrzeża lewej równoległej sekcji</p> | 0.10~5.00 | 0.05mm | |
| S06 |  <p>Stosunek prawych i lewych kształtów Współczynnik skali kształtu z prawej z pozycją noża Jako środkiem</p> | 50~150 | 1% | |
| S07 |  <p>Skok sekcji równoległych Odległość między lewą i prawą równoległą sekcją</p> | 0.200~2.500 | 0.025mm | |
| S08 |  <p>Długość 2-go ryglowania Długość ryglowania z przodu</p> <p>Kwadrat.dół  Rygiel dół  Stożek dół </p> | 0.2~5.0 | 0.1mm | |
| S09 |  <p>Długość 1-go ryglowania Długość ryglowania z tyłu</p> <p> Kwadrat góra</p> | 0.2~5.0 | 0.1mm | |
| S10 |  <p>Szerokość kompensacji ryglowania, prawa Prawe obrzeże sekcji ryglowania Regulacja 1-go i 2-go ryglowania</p> <p>Kwadrat góra  Kwadrat dół  Rygiel dół </p> | -1.00~1.00 | 0.05mm | |
| S11 |  <p>Szerokość kompensacji ryglowania, lewa Lewe obrzeże sekcji ryglowania</p> | -1.00~1.00 | 0.05mm | |

| Nr | opis | zakres | Jedn. | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|
| S12  | Lewe ryglowanie stożkowe Dł. sekcji ryglowania w kształcie stożka | 0.00~3.00 | 0.05mm | Uwagi 1 |
| S13  | Prawe ryglowanie stożkowe Dł. sekcji ryglowania w kształcie stożka | 0.00~3.00 | 0.05mm | Uwagi 1 |
| S14  | Długość kształtu oczka Dł. górnej części kształtu oczka od jego środka | 1.0~10.0 | 0.1mm | Uwagi 1 |
| S15  | Liczba ściegów kształtu oczka Ilość ściegów w górnej części o kącie 90 st. kształtu oczka | 1~8 | 1 | Uwagi 1 |
| S16  | Szerokość oczka Wewnętrzny poprzeczny rozmiar oczka. Rzeczywisty punkt wejścia igły to wymiar, do którego dodano lewą szerokość rowka noża S04. | 1.0~10.0 | 0.1mm | Uwagi 1 |
| S17  | Długość oczka Wzdłużny wewnętrzny rozmiar oczka | 1.0~10.0 | 0.1mm | Uwagi 1 |
| S18  | Długość owalu Górna lewa długość od środka owalu Owal góra  Radial góra  Półksięż. góra  Owal dół  Radial dół  Półksięż. dół  | 1.0~5.0 | 0.1mm | Uwagi 1 |
| S19  | Ilość ściegów kształtu radialnego Ilość ściegów w górnej części o kącie 90 st. kształtu radialnego | 1~8 | 1 | Uwagi 1 |
| S20  | Ryglowanie radialne: kształt radialny z / bez ryglowania  : Nie  : Tak | | | Uwagi 1 Uwagi 2 |
| S21  | Skok w sekcji ryglowania Kwadrat góra  Owal góra  Półksięż. góra  Kwadr. Dół  Owal dół  Półks. dół  | 0.200~2.500 | 0.025 | |

| Nr | Opis | zakres | Jedn. | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|
| | Rygiel prosty dół  Stozek dół  | | | |
|  S22 | 1-sza odległość Odległość między 1 rygłem a rowkiem noża. Stosowane do wszystkich kształtów | 0.0~4.0 | 0.1mm | |
|  S23 | 2-ga odległość Odległość między 1 rygłem a rowkiem noża. Stosowane do wszystkich kształtów | 0.0~4.0 | 0.1mm | |
| S31 | Pojedyncze / podwójne obszycie  : Pojedyncze  : Podwójne | | | |
| S32 | Ścieg podwójnego obszycia Przy podwójnym obszyciu można wybrać ścieg na krzyż Lub równoległy  : ścieg równoległy  : ścieg na krzyż | | | Uwagi 3 |
|  S33 | Kompensacja szerokości obszycia podwójnego Wartość szerokości wąskiego obszycia 1-go cyklu Obszycia w podwójnym. | 0.0~2.0 | 0.1mm | Uwagi 3 |
| S34 | Liczba ściegów fastrygi  : bez fastrygi  : 1~9 | 0~9 | 1 raz | |
|  S35 | Długość ściegu fastrygi | 1.0~5.0 | 0.1mm | Uwagi k 3 |
|  S36 | Długość rolowania fastrygi Długość rolowania nici igłowej przy wykonywaniu fastrygi | 2.0~20.0 | 0.1mm | Uwagi 3 |
|  S37 | Rozstaw rolowania fastrygi Rozstaw rolowania nici igłowej przy wykonywaniu fastrygi | 0.2~5.0 | 0.1mm | Uwagi 3 |
|  S38 | Szerokość rolowania fastrygi Szerokość rolowania nici igłowej przy wykonywaniu fastrygi | 0.0~4.0 | 0.1mm | Uwagi 3 |
|  S39 | Kompensacja wzdłużna wklucia igły w fastrydze Wartość ruchu igły w przód i w tył przy fastrydze Przy więcej niż dwóch cyklach | 0.0~2.5 | 0.1mm | Uwagi 2 Uwagi 3 |

| Nr | Opis | Zakres | Jedn. | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|
| S40  | Kompensacja pozioma wklucia igły w fastrydze Wartość ruchu igły w prawo i w lewo przy fastrydze Przy więcej niż dwóch cyklach | 0.0~1.0 | 0.1mm | Uwagi 3 |
| S41  | Kompensacja lewej pozycji w fastrydze Regulacja wartości standardowej pozycji szycia przy fastrydze Od środka lewego obszycia. | -2.0~2.0 | 0.1mm | Uwagi 2 Uwagi 3 |
| S42  | Kompensacja prawej pozycji w fastrydze Regulacja wartości standardowej pozycji szycia przy fastrydze Od środka prawego obszycia. | -2.0~2.0 | 0.1mm | Uwagi 2 Uwagi 3 |
| S44  | Prędkość fastrygowania | 400~4200 | 100rpm | Uwagi 3 Uwagi 4 |
| S45   | Szycie parowane: Rozpoczęcie szycia. : Aktywne : Nieaktywne Przy funkcji aktywnej, można wykonać szycie w kolejności “Szycie parowane -> Fastryga-> Zwyczajne szycie”. | | | |
| S46  | Szerokość szycia parowanego | 1.0~10.0 | 0.1mm | Uwagi 2 Uwagi 3 |
| S47  | Rozstaw szycia parowanego | 0.2~5.0 | 0.1mm | Uwagi 2 Uwagi 3 |
| S51  | Naprężenie równoległe lewe Naprężenie nici igłowej w lewej części równoległej. | 0~200 | 1 | |
| S52  | Naprężenie równoległe prawe Naprężenie nici igłowej w prawej części równoległej | 0~200 | 1 | Uwagi 2 |
| S53  | Naprężenie równoległe lewe (1 runda w obszyciu podwójnym) Naprężenie nici igłowej przy pierwszym obiegu w lewej części Równoległej w ob. podw. | 0~200 | 1 | Uwagi 2 Uwagi 3 |
| S54  | Naprężenie równoległe prawe (1 runda w obszyciu podwój.) Naprężenie nici igłowej przy pierwszym obiegu w prawej cz. Równoległej w ob. podw. | 0~200 | 1 | Uwagi 2 Uwagi 3 |
| S55  | Naprężenie 1-go ryglowania Naprężenie górnej nici w 1 części rygla | 0~200 | 1 | |

| Nr | Opis | Zakres | Jedn. | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
|  S56 | Napężenie 2-go ryglowania Napężenie górnej nici w 2 części rygła | 0~200 | 1 | Uwagi 2 |
|  S57 | Napężenie nici igłowej na początku szycia W czasie ryglowania | 0~200 | 1 | |
|  S58 | Napężenie nici igłowej przy fastrygowaniu | 0~200 | 1 | Uwagi 3 |
|  S59 | Regulacja korelacji na początku 1-go ryglowania Czas początkowy napężenia wyjściowego nici igłowej w 1-szej sekcji ryglowania. | -5~5 | 1 Stitch | Uwagi 2 |
|  S60 | Regulacja korelacji na początku prawego obszycia Czas początkowy napężenia wyjściowego nici igłowej w prawym obszyciu | -5~5 | 1 Stitch | Uwagi 2 |
|  S61 | Regulacja korelacji na początku 2-go ryglowania Czas początkowy napężenia wyjściowego nici igłowej w 2-iej sekcji ryglowania. | -5~5 | 1 Stitch | Uwagi 2 |
|  S62 | Ilość ściegów ryglowania na początku szycia | 0~8 | 1 Stitch | |
|  S63 | Rozstaw ryglowania na początku szycia | 0.00~0.70 | 0.05mm | Uwagi 2 |
|  S64 | Szerokość ryglowania na początku szycia | 0.0~3.0 | 0.1mm | |
|  S65 | Regulacja pionowa rygła na początku szycia Początkowa pozycja pionowa ryglowania na początku szycia | 0.0~5.0 | 0.1mm | Uwagi 2 |
|  S66 | Regulacja pozioma rygła na początku szycia Początkowa pozycja pozioma ryglowania na początku szycia | 0.0~2.0 | 0.1mm | Uwagi 2 |
|  S67 | Szerokość ryglowania na końcu szycia | 0.1~1.5 | 0.1mm | |
|  S68 | Ilość ściegów ryglowania na końcu szycia | 0~8 | 1 Stitch | |
|  S69 | Regulacja pionowa rygła na końcu szycia Początkowa pozycja pionowa ryglowania na końcu szycia | 0.0~5.0 | 0.1mm | Uwagi 2 |

| Nr | Opis | Zakres | Jedn. | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|
|  S70 | Regulacja pozioma rygla na końcu szycia Początkowa pozycja pozioma ryglowania na końcu szycia | 0.0~2.0 | 0.1mm | Uwagi 2 |
| S81 | Ruch noża  : Nóż wyłączony  : Nóż włączony | | | |
| S83 | Ruch noża w pierwszej rundzie podwójnego obszycia  : Nóż wyłączony  : Nóż włączony | | | Uwagi 2 Uwagi 3 |
|  S84 | Ograniczenie maksymalnej prędkości Maksymalna prędkość maszyny szwalniczej, określana przez Parametr K07 | 400~4200 | 100rpm | Uwagi 4 |
|  S86 | Rozstaw przodu Rozstaw ściegów w przedniej części kształtu ryglowania (kształt nr 27, 28, 29 i 30 z S01) | 0.200~2.500 | 0.025 | Uwagi 1 |
|  S87 | Szerokość przodu Szerokość ściegu w przedniej części kształtu ryglowania (kształt nr 27, 28, 29 i 30 z S01) | 0.10~3.00 | 0.05mm | Uwagi 1 |
|  S88 | Rozstaw powrotu Rozstaw ściegów w powrotnej części kształtu ryglowania (kształt nr 27, 28, 29 i 30 z S01) | 0.200~2.500 | 0.025mm | Uwagi 1 |
|  S89 | Szerokość powrotu Szerokość ściegu w powrotnej części kształtu ryglowania (kształt nr 27, 28, 29 i 30 z S01) | 0.10~3.00 | 0.05mm | Uwagi 1 |

Uwagi 1: Wyświetlane zgodnie ze kształtem

Uwagi 2: Wyświetlane pod warunkiem aktywacji

Uwagi 3: Wyświetlane pod warunkiem wyboru funkcji


Uwagi 4: Ograniczone parametrem K07


Uwagi 5: Przy zmianie kształtu 1 - go ryglowania, należy zmienić parametry szycia powiązane ze kształtem.

W innym przypadku wpłynie to na dane tworzenia wzoru oraz końcowy efekt odszywania.

4.11 Bezpośredni wybór wzoru


Użytkownik może zapisać do 10 najczęściej używanych wzorów


bezpośrednio pod przyciskami, wciśnij  by wejść interfejs (jak na rysunku).




4.12 Szycie próbne

(1) Wyświetlenie interfejsu szycia

W interfejsie wprowadzania danych, wciśnij , tło zmieni się na niebieskie, a system przejdzie w interfejs szycia.



(2) Wyświetlenie szycia próbnego

W interfejsie szycia wciśnij  by wejść w interfejs szycia próbnego (jak na rysunku):



: Powrót do początku



: Powrót

: Do przodu



: Naprężenie w punkcie szycia



: Aktualna/ Całkowita ilość ściegów



: Szycie



: Obcinanie nici




: Puste podawanie (przeskok)






: Naprężenie nici





: Prowadzenie noża




(3) Rozpoczęcie szycia próbnego

A、 Przy użyciu  ,  i  rozpocznij szycie próbne (pojedyncze kroki). W tym trybie, naciśnięcie pedału spowoduje odszycie pozostałych ściegów.


B、 Przytrzymanie  lub  spowoduje odszycie całego wzoru na próbę. 长

C、 Oznaczenia pozostałych czynności będą zaciemniane po lewej stronie wyświetlacza zgodnie z danymi szycia.

Przykład: Kiedy daną szycia jest próbne obcięcie nici, ikona tej czynności

będzie wyglądać następująco .

(4) Zakończenie szycia próbnego

Wciśnij  by opuścić interfejs szycia próbnego i powrócić do interfejsu szycia.

4.13 Naprężenie nici igłowej


Przy zmianie naprężenia nici

Wyświetlenie interfejsu wprowadzania danych

Na ekranie wprowadzania danych (pomarańczowym) lub szycia (niebieskim), można dokonać zmiany naprężenia nici. Na ekranie niebieskim, wciśnij READY i wyświetl ekran

pomarańczowy.

Wywołanie interfejsu zmiany naprężenia nici

Wciśnij  by wywołać interfejs jak a ryzunku.

Zmiana naprężenia nici

W interfejsie można zmienić naprężenie nici igłowej w części równoległej i w ryglowaniu. Wybierając przyciski






ustawia się odpowiednio wartości S51, S52, S55 i S56, wśród których S52 i S56 można deaktywować w edycji danych szycia.

Wciśnij **【Tension 1】** **【Tension 2】** by przełączać się między grupami odszyć z różnym napięciem.

④ Zakończenie zmiany napięcia nici

Wciśnij  by zamknąć interfejs zmiany napięcia.


Zmiana napięcia w innych sekcjach niż równoległe i ryglowania.

Ustaw napięcie: 1. w sekcji równoległej ; 2. w sekcji ryglowania

| | | Ustaw wartość na panelu | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | + | wartość początkowa | 0- |
| Zigzag | ① w sekcji równoległej | Ząbki opuszczone | 1 2 0 | Ząbki podniesione |
| | ② w sekcji ryglowania | Zmniejszenie napięcia | 3 5 | Napięcie Nici igłowej |
| Prosta dziurka | ① w sekcji równoległej | Zmniejszenie napięcia | 6 0 | Napięcie Nici igłowej |
| | ② w sekcji ryglowania | Zmniejszenie napięcia | 6 0 | Napięcie Nici igłowej |

W przypadku kształtu radialnego oczkowego ustaw napięcie ryglowania na ok. 120 i wykonaj balans ściegów.

Dziurka typu zygzak i dziurka prosta



Dziurka typu zygzak

Poprawia napięcie nici igłowej. Jest to forma ściegu zygzakowego, w której nić przechodzi przez środek ściegu po obu stronach



Dziurka prosta

Jest to forma ściegu, gdzie na górze materiału przebiega tylko nić igłowa, a pod spodem nić bębnekowa.

4.14 Licznik

(1) Ustawianie licznika

Wyświetlenie interfejsu licznika

W interfejsie szycia przyciski  i , wywołają interfejs ustawień licznika.





: Licznik szycia



: Licznik elementów


A、Przyciskiem  aktywujesz licznik wstecz


B、Wciśnij  by anulować operację i wyjść.




4.15 Zatrzymanie bezpieczeństwa

Kiedy w czasie szycia zostanie wciśnięty przycisk STOP, maszyna natychmiast przerwie szycie i zatrzyma się. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat jak na rysunku obok.



Wciśnij  by skasować błąd. Zostanie wyświetlony interfejs pojedynczego kroku (jak na rysunku obok)






Operację należy wykonać tak samo jak przy szyciu próbnym. Naciśnij pedał by kontynuować szycie.


4.16 Operacje na wzorach VDT


4.16.1 Wyświetlenie i operacje na wzorach VDT

Użytkownik za pomocą oprogramowania do projektowania wzorów może tworzyć wzory w formacie VDT. Przez wprowadzanie do pamięci z dysku U, aktywuje się interfejs wprowadzania danych i interfejs szycia, jak na rysunkach.













Wciśnij  by wejść w ustawienia danych szycia:

Wciśnij  by anulować operację i powrócić do głównego interfejsu.




4.16.2 Dane szycia wzorów VDT

| Nr | Opis | Zakres | Jedn. | Wart.początk. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
|  S03 | Prawa szerokość rowka noża Interwał między nożem a prawą częścią równoległą. | -2.00~2.00 | 0.05mm | 0 |
|  S04 | Lewa szerokość rowka noża Interwał między nożem a prawą częścią równoległą | -2.00~2.00 | 0.05mm | 0 |
| S81 | Ruch noża  : Nóż wyłączony  : Nóż włączony | | | Nóż włączony |
|  S84 | Ograniczenie maksymalnej prędkości Ustawienie limitu prędkości dla maszyny szwalniczej. Wartość definiowana przez Parametr K07 | 400~4200 | 100 obr/min | Parametr K07 |

| Nr | Opis | Zakres | Jedn. | Wart.początk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------------|
|  S91 | Regulacja rozstawu 1 | -9~9 | 1 针 | 0 |
|  S92 | Regulacja rozstawu 2 | -9~9 | 1 针 | 0 |
|  S93 | Współczynnik skali (po osi X) | 20~200 | 1% | 100 |
|  S94 | Współczynnik skali (po osi Y) | 20~200 | 1% | 100 |
|  S95 | Standardowe naprężenie | 0~200 | 1 | 100 |




Szycie ciągłe

Dzięki szyciu ciągłemu można odszyć do 6 kształtów bez podnoszenia stopki. Można zapisać do 50 wzorów szycia ciągłego.




5.1 Lista funkcji







| Nr | Ikona | Funkcja | Uwagi |
|----|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | | Zapis nowego wzoru | |
| 2 | | Kopiowanie wzoru | |
| 3 | | Nazywanie wzoru | |
| 4 | | Nawlekanie | |
| 5 | | Nawijanie | |
| 6 | | Wybór wzoru do szycia ciągłego | |
| 7 | | Kasuj wszystko | Kasuj wewnętrzny wzór w istniejącym Wzorze ciągłym |
| 8 | | Kolejka szycia | |


| Nr | Ikona | Funkcja | Uwagi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 9 |  | Wprowadzanie wartości podawania | |
| 10 |  | Wybór podwzorów | |
| 11 |  | Edycja danych szycia | |

5.2 Edycja szycia ciągłego

5.2.1 Wybór wzoru szycia ciągłego


Wciśnij  by wejść w interfejs wyboru wzoru (jak na rysunku).


- A. Przyciskami  &  przeglądasz informacje o zarejestrowanych wzorach w szyciu ciągłym.
- B. Wciśnij  by wybrać wzór bezpośrednio numerem
- C. Wciśnij  by skasować wybrany wzór
- D. Wybierz żądany wzór, potwierdź  by zakończyć wybór i powrócić do głównego interfejsu.
- E. Wciśnij  by anulować operację i powrócić do głównego menu.




5.2.2 Edycja wzoru szycia ciągłego

Ustawienie podawania

Wciśnij  (rys. 1) by wejść w interfejs podawania (rys 2).




rys 2





rys 1


Wybór wzoru


Wciśnij  by wejść w interfejs wyboru wzoru.


A、 Są dwa sposoby wyboru wzoru:

- wciśnij  by wprowadzić numer wzoru


B、 Wciśnij  by skasować aktualnie wybrany wzór


C、 Wciśnij  by anulować operację


D、 Wybierz wzór z listy i potwierdź wybór  .




Zmiana danych szycia



Wciśnij  by wejść w interfejs danych szycia. (jak na rysunku 2 poniżej).




rys 1



rys 2



5.2.3 Zapis wzoru szycia ciągłego

Można zapisać do 50 wzorów szycia ciągłego.

Wciśnij  by wejść w interfejs zapisu wzoru


Wprowadzanie numeru wzoru

Wprowadź numer wzoru za pomocą klawiatury numerycznej. Raz zapisany wzór nie może zostać nadpisany.


Strzałkami  i , można wyszukać wolny numer wzoru.

Edycja szycia ciągłego

Po wprowadzeniu numeru wzoru, wciśnij


 by wejść w interfejs edycji (jak na rysunku):


Dla konkretnych operacji odnieś się do rozdziału “5.2.2”





5.2.4 Kopiowanie wzoru ciągłego szycia


Wybór wzoru docelowego

Wciśnij  by wejść w interfejs kopiowania (jak na rys. obok). Wśród zapisanych wzorów

wybierz wzór kopiowany i wciśnij .


Za pomocą strzałek   możesz wyświetlić kształty składające się na szycie ciągłe.


Wciśnij  by anulować operację kopiowania




Wprowadzanie numeru nowo zapisanego wzoru

W górnej części ekranu wyświetlone są kształt i dane szycia kopiowanego wzoru. Można wybrać wolny numer wzoru bezpośrednio z klawiatury numerycznej.

Wciśnij  by zakończyć kopiowanie lub


 by anulować operację kopiowania.


Raz zapisany numer wzoru nie może być ponownie użyty (nadpisany).




5.2.5 Usuwanie wzoru szycia ciągłego

○ Wybór docelowego wzoru

Wciśnij  by wybrać wzór. Wciśnij


 by powrócić do głównego interfejsu (jak na rysunku).

Wciśnij  by usunąć wzór szycia ciągłego.



Ⓛ Potwierdzenie usunięcia


Wciśnij  by potwierdzić skasowanie wzoru lub

 by anulować operację.





Zakończenie operacji kasowania

Po usunięciu wzoru ciągłego szycia, użytkownik może przywrócić system do głównego interfejsu. Następnie można przystąpić do edycji kolejnego wzoru.



5.3 Interfejs szycia ciągłego

Wciśnij  by wejść w interfejs szycia (jak na rysunku).





5.3.1 Lista funkcji

| Nr | Ikona | Funkcja | Uwagi |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | | Szycie próbne | |
| 2 | | Funkcja noża | Funkcje podnoszenia noża |
| 3 | | Nawlekanie (Opuszczenie stopki) | |
| 4 | | Nawijanie | |
| 5 | | Wyświetlenie numeru wzoru | |
| 6 | | Ust. naprężenia nici igłowej | |
| 7 | | Szerokość lewego obszycia | |
| 8 | | Lewa szerokość rowka noża | |
| 9 | | Prawa szerokość rowka noża | |
| 10 | | Długość przecięcia | |
| 11 | | Pojedyncze/ podwójne obszycie | |
| 12 | | Liczba fastryg | |
| 13 | | Liczba ściegów | |
| 14 | | Aktualna prędkość szycia | |
| 15 | | Wartość licznika : Licznik szycia : Licznik elementów | |
| 16 | | Ustawianie prędkości | |
| 17 | | Wprowadzanie numeru wzoru w danych szycia ciągłego | |
| 18 | | Wyświetlenie odszywanego kształtu | |


5.3.2 Szycie próbne dla szycia ciągłego

(1) Wyświetlenie interfejsu szycia

W interfejsie danych wciśnij , tło zmieni się na niebieskie, a system przejdzie w interfejs szycia.



(2) Wyświetlenie szycia próbnego

W interfejsie szycia wciśnij  by przejść do szycia próbnego (jak na rysunku):



: Powrót do początku



: Powrót

: Do przodu



: Naprężenie w punkcie szycia



: Aktualna/ całkowita liczba ściegów



: Szycie



: Obcinanie nici




: Puste podawanie (przeskok)






: Naprężenie nici




: Prowadzenie noża



(3) Rozpoczęcie szycia próbnego


Przy użyciu  ,  i  rozpocznij szycie próbne (pojedyncze kroki). W tym trybie, naciśnięcie pedału spowoduje odszycie pozostałych ściegów.

(4) Zakończenie szycia próbnego








Wciśnij  by opuścić interfejs szycia próbnego i powrócić do interfejsu szycia.






Szycie cykliczne

Funkcja umożliwia odszycie kilku wzorów w porządku cyklicznym. W jednym wzorze cyklicznym można zawrzeć 30 kształtów. Można zapisać do 50 wzorów cyklicznych.



6.1 Lista funkcji



| Nr | Ikona | Funkcja | uwagi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 |  | Zapis nowego wzoru | |
| 2 |  | Kopiowanie wzoru | |
| 3 |  | Nazywanie wzoru | |
| 4 |  | Nawlekanie | |
| 5 |  | Nawijanie | |
| 6 |  | Wybór wzoru szycia cyklicznego | |
| 7 |  | Wybór materiału | |


| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8 |  | Zmiana danych szycia | |
| 9~12 |  | Przyciski kierunkowe | |
| 13 |  | Wybór wzoru | |
| 14 |  | Kasowanie pod-wzoru | Usuwanie pod-wzoru objętego ikoną |
| 15 |  | Kasowanie wszystkich pod-wzorów | Usuwanie wszystkich pod-wzorów składowych W aktualnym szyciu cyklicznym |
| 16 | | Szycie | |

6.2 Edycja szycia cyklicznego

6.2.1 Zapis wzoru


Wprowadź numer wzoru za pomocą klawiatury numerycznej

Wciśnij  by potwierdzić lub  by anulować operację




6.2.2 Kopiowanie wzoru

Wybieranie docelowego wzoru

Wciśnij  by wejść w interfejs kopiowania (jak na rysunku).
Spośród zapisanych wzorów, wybierz wzór do kopiowania


i potwierdź .


Wciśnij  by anulować operację kopiowania.



Wprowadzanie numeru nowo zapisywanego wzoru


W górnej części ekranu wyświetlone są kształt i dane szycia kopiowanego wzoru. Można wybrać wolny numer wzoru bezpośrednio z klawiatury numerycznej.

Wciśnij  by zakończyć kopiowanie lub


 by anulować operację kopiowania.


Raz zapisany numer wzoru nie może być ponownie użyty (nadpisany).

6.2.3 Wybór wzoru cyklicznego szycia

Wciśnij  by wejść w interfejs wyboru wzoru szycia cyklicznego (jak na rysunku).

Operacja jest taka sama jak przy wyborze zwykłego wzoru.


Wciśnij  by anulować wybór wzoru.



6.2.4 Edycja wzoru szycia cyklicznego


Rozpoczęcie edycji


Przyciskami , ,  &  wybierz


żądaną pozycję, wciśnij  by wejść w interfejs wyboru (jak na rysunku).





Wybór wzoru


 : wprowadzanie żądanego numeru wzoru

 : Kasowanie wzoru


 : Przejście do wyboru wzoru do szycia ciągłego

Wybierz żądany wzór i potwierdź  lub wciśnij


 by wyjść z menu.




Zmiana danych szycia

Ustaw kursor w żądanej pozycji, wciśnij  by wejść w interfejs danych szycia.

Wciśnij  wyjść z interfejsu zmiany danych szycia.



Rysunek przedstawia interfejs danych szycia zwykłego wzoru. Operacje zostały opisane w rozdziale 4.10 Ustawianie danych szycia.



Rysunek przedstawia tryb edycji danych szycia ciągłego, opisany w rozdziale Wprowadzanie danych szycia ciągłego.