

PANEL OPERACYJNY



	Ikona	Nazwa	Opis
1		Przycisk "P"	Przytrzymaj aby wejść w tryb parametrów
2		Przycisk "S"	Wejście w wartość wybranego parametru / zapisanie wartości parametru
3		Strzałka w górę	Zwiększenie prędkości szycia Zwiększenie wartości parametru
4		Strzałka w dół	Zmniejszenie prędkości szycia Zmniejszenie wartości parametru
5		Strzałka w lewo	
6		Strzałka w prawo	
7		Przycisk RESET	Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby przywrócić ustawienia fabryczne maszyny
8		Przycisk pozycjonowania	Wciśnij aby ustawić górną lub dolną pozycję igły podczas zatrzymania